

武蔵野病院施工前後の測定結果出る！！

アークフラッシュ施工会員の金木さんより施工報告がありました。
武蔵野病院を施工し、施工前と施工後の浮遊菌検査と臭い測定をおこないました。
左:施工前 右:施工後



30日経過

武蔵野病院



施工箇所:診察室、処置室、厨房、手術室 待合室

神奈川県 動物病院施工前後の結果出る！！



50日経過